

Wichtiger Sicherheitshinweis!

Die REV Ritter GmbH ruft Leisten mit rotem Steckdoseneinsatz zurück. Betroffen sind nur Leisten aus der Produktion 2006 und früher.



Trotz sorgfältigster Überwachung der Produktion kann es in vereinzelt Fällen zu Versprödungen an den roten Kunststoffabdeckungen und Steckdosentöpfen kommen. Das Material wird punktuell instabil, spröde und bricht teilweise aus. Werden dadurch elektrisch leitende Teile berührbar, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Diese Schädigung tritt infolge dauerhaft vorhandener Übertemperatur, verursacht durch zu hohe äußere Umgebungstemperaturen sowie Verwendung von Netzgeräten, Transformatoren mit überhöhten Betriebstemperaturen auf. Betroffen hiervon sind ausschließlich die roten Leisten, die vor der Umstellung des Materials im Jahr 2006 oder früher produziert wurden.

Erkennbar an den auf der Rückseite der Leisten befindlichen Typschilder (siehe Bild).

Die REV Ritter bittet daher alle Kunden betroffener Leisten um Kontaktaufnahme mit der Hotline zwecks Abwicklung des kostenfreien Umtauschs.

Hinweis zur Erkennung der beschriebenen Beschädigungen:

- Visuelle Prüfung, ob erkennbare Schäden vorliegen.
- Leiste vom Netz (230V) trennen.
- Mit spitzem Gegenstand über die Oberfläche kratzen. Wird hierbei eine weiße Linie erkennbar, ist die Leiste geschädigt. Ändert sich die Farbe nicht, liegt keine Schädigung vor und die Leiste kann weiter verwendet werden.
- Eine regelmäßige Prüfungen der Leiste im Abstand von ca. 1 Jahr wird prinzipiell für alle Elektroartikel empfohlen.

Alle anderen „Supraline“ Steckdosenleisten sind hiervon nicht betroffen.

Die REV Ritter GmbH fühlt sich höchster Qualität verpflichtet und entschuldigt sich bei allen Betroffenen für diese Unannehmlichkeit.

Detaillierte Informationen erhalten Sie über unsere Hotline 0180-500-2734 (0,14 €/min)

Pressekontakt:
REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4
63776 Mömbris

